

СОГЛАСОВАНО:  
Директор департамента  
Администрации города Сургута  
Т.Н. Османкина  
«    » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБДУ лицей №1  
П. В. Воронин.  
«01» 12 2014 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального общеобразовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61 А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7908,6 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка : да 4179 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта в 2010 году.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрен, капитального: не предусмотрен.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, краткое наименование: МБОУ лицей № 1.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61 А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно, на дому.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 820 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:  
- остановка «ул. Энтузиастов», с нечетной стороны Магазин ВОСХОД с расстоянием до объекта 230 м. и проходящими маршрутами № 3, №7, №11; №14, №19, №23,  
- остановка «ул. Энтузиастов», с четной стороны Магазин ВОСХОД с расстоянием до объекта 310 м. и проходящими маршрутами № 2, №3, №11, №14а, №23, № 96(м/т),  
Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.  
Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту: № 2, №3, №7, №11.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 230 м.  
3.2.2. Время движения (пешком): 4 мин. (быстрым шагом) - 6 мин. (медленным шагом).  
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.  
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые): со звуковой сигнализацией, таймером.  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.  
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ВНД

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: **муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы».**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий (К,О,С,Г,У) инвалидов и МГМ.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **объект временно недоступен (ВНД).**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется: **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).**


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -  
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда», на официальном сайте образовательного учреждения  
E:mail lic1@admsurgut.ru

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » 12 2014 г.
2. Акта обследования объекта: от « 01 » 12 2014 г.

*Паспорт доступности объекта составлен работами группой по  
распоряжению объектов социальной сферы г. Сургуляк (Красотин №4 от 09.12.2016)*



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1**  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального общеобразовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61 А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажей, 7908,6 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка : да 4179 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта в 2010 году.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрен.  
капитального: не предусмотрен.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, краткое наименование: МБОУ лицей № 1.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61 А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно, на дому.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 820 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «ул. Энтузиастов», с нечетной стороны Магазин ВОСХОД с расстоянием до объекта 230 м. и проходящими маршрутами № 3, №7, №11; №14, №19, №23,

- остановка «ул. Энтузиастов», с четной стороны Магазин ВОСХОД с расстоянием до объекта 310 м. и проходящими маршрутами № 2, №3, №11, №14а, №23, № 96(м/т).

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащенные светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту: : № 2, №3, №7, №11. - личный автотранспорт родителей.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 230 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 4 мин. (быстрым шагом) - 6 мин. (медленным шагом).

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые): со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
-------	---	--

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласованно

Зам. директор по АХР



Семёнова И.К.

тел. 35-32-56, факс 32-94-61, E:mail licl@admsurgut.ru.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1**  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального общеобразовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7908,6 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка : да 4179 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта в 2010 году.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего: не предусмотрен, капитального: не предусмотрен.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1, краткое наименование: МБОУ лицей № 1.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628415, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61А.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: МБОУ лицей № 1 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 8 декабря 2014 года, регистрационный № 1790, серия 86Л01 №0000998, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Срок действия лицензии: бессрочно.  
В соответствии с приложением к лицензии МБОУ лицей № 1 имеет право на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по уровням образования: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование; по подвидам дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:  
- остановка «ул. Энтузиастов», с нечетной стороны Магазин ВОСХОД с расстоянием до объекта 230 м. и проходящими маршрутами № 3, №7, №11; №14, №19, №23,  
- остановка «ул. Энтузиастов», с четной стороны Магазин ВОСХОД с расстоянием до объекта 310 м. и проходящими маршрутами № 2, №3, №11, №14а, №23, № 96(м/т),  
Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.  
Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту: № 2, №3, №7, №11. - личный автотранспорт родителей.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 230 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 4 мин. (быстрым шагом) - 6 мин. (медленным шагом).

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет регулируемые): со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2.	1-4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3,4,5,6.	5-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7,8,9.	11-18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	10,11.	19-28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12	11,29-31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	32-34

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий (К,О,С,Г,У) инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № 4 от 09.12.2015г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И и

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: -.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается :

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда», на официальном сайте образовательного учреждения [Lic1@admsurgut.ru](mailto:Lic1@admsurgut.ru).

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации	на 6 л.
Позтажные планы	на 3 л.
Территория, прилегающая к зданию	на 1 л.
Схема микрорайона	на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по АХР МБОУ лицей № 1  Семёнова И.К.

В том числе:

От департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела

Белоконь П.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно-транспортного управления - Байков А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела результатов и обеспечения безопасности

Арсанбекова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» :

Филатов С. И.


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов : Соколова Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «01» 12 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
МБОУ Лицей №1 ул. Энтузиастов №61а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	Отсутствует информация об объекте, знак доступности инвалидов. Перепад высот при входе на территорию.	Все К	Установить информацию об объекте, знак доступности инвалидов. Понизить перепад высоты при входе на территорию.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	2,3,4	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения. Отсутствуют места отдыха. Отсутствуют тактильные наземные указатели изменения профиля рельефа и направления движения и предупредительная полоса за 0,8-0,9м. до лестничного марша.	Все С	Обеспечить информационной поддержкой на всем пути движения. Оборудовать места отдыха. Оборудовать тактильные наземные указатели изменения профиля рельефа и направления движения и предупредительную полосу за 0,8-0,9м. до лестничного марша.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствует.	К	Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

						учреждения. Организация мест парковки за пределами землеотвода. Установить вертикальный знак и горизонтальную разметку.		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте, информационная поддержка на всём пути движения, места отдыха.	Все	Установить информацию об объекте. Обеспечить информационной поддержкой на всем пути следования. Оборудовать места отдыха.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1-4	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «01» 12 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
МБОУ Лицей №1 ул. Энтузиастов №61а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	5,6,7	<p>Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Нарушена геометрия ступеней (высота 0,16м. ширина 0,32м.).</p> <p>Отсутствуют с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м. и разделительный поручень.</p>	С  Все  О  К	<p>Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. Выполнить закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Привести в соответствии с нормативными требованиями ширину (не менее 0.35-0.40м.) и высоту (от 0,12-0,15м.) Установить с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м. и разделительный поручень. Установить кнопку вызова</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

					Отсутствует кнопка вызова на поручне.		на поручне.	
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствует.	<i>Все</i>	Оборудовать пандус или предусмотреть подъемное средство для инвалидов колясочников.	Текущий ремонт.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	4	8	Отсутствуют дренажные решетки и водоотводы. Отсутствуют тактильные направляющие, звуковой маяк на стене.	ВСЕ С	Установить дренажные решетки и водоотводы. Установить тактильные направляющие, звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
2.4	Дверь (входная)	Есть	5	9	Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери. Отсутствует фиксатор в положение «открыто/закрыто», доводчик с 5-ти секундной задержкой.	С К. О	Установить контрастную маркировку на полотне двери. Установить фиксатор в положении «открыто/закрыто», доводчик с 5-ти секундной задержкой.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
2.5	Тамбур	Есть	6	10	Отсутствуют дренажные решетки и водоотводы. Отсутствуют тактильные направляющие.	ВСЕ С	Установить дренажные решетки и водоотводы. Установить тактильные направляющие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Нарушена геометрия ступеней (высота 0,16м. ширина 0,32м.). Отсутствуют с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м. и	Все	Выполнить закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Привести в соответствии с нормативными требованиями ширину (не менее 0,35-0,40м.) и высоту (от 0,12-0,15м.) Установить с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «01» 12 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**  
МБОУ Лицей №1 ул. Энтузиастов №61а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	11, 12, 13	Отсутствует зона ожидания оборудованная для инвалидов. Информационная, мнемосхема. Отсутствуют тактильные направляющие или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствуют световые маячки.  Отсутствуют поручни вдоль стен.	Все  С  Г О	Оборудовать зону ожидания для инвалидов. Установить информационную, мнемосхему. Нанести тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Оборудовать световыми маячками, Установить поручни вдоль стен.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	8	14, 15, 16	Ширина лестничного марша менее 1,35м. Отсутствует автономный транспортный	К, О	Увеличить лестничный марш до 1,35м. Предусмотреть автономный транспортный	Текущий ремонт. Индивидуальное

					<p>подъёмник для инвалидов колясочников.</p> <p>Отсутствуют с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.</p> <p>Отсутствует тактильное обозначение этажей на перилах лестничного марша.</p> <p>Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0.05м.</p>	<p>Все</p> <p>С</p> <p>Все</p>	<p>подъёмник для инвалидов колясочников.</p> <p><i>(По конструктивным особенностям здания расширение лестничных маршей нецелесообразно).</i></p> <p>Установит с двух сторон ь двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м.</p> <p>Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой.</p> <p>Нанести тактильные обозначения этажей на перилах лестничного марша.</p> <p>Выполнить закругление ребра лестничных ступеней с закруглением радиуса не более 0.05м.</p>	решение с ТСП.
3.3	Дверь	Есть	9	17, 18,	<p>Отсутствует контрастная маркировка.</p> <p>Высота порогов 0,03м.</p>	<p>С</p> <p>К</p>	<p>Нанести контрастную маркировку.</p> <p>Высоту порогов понизить до 0,014м.</p>	<p>Текущий ремонт.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП.</p>
3.4	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	7	11, 12, 13	<p>Отсутствуют поручни вдоль стен, информационные обозначения, световые маячки.</p> <p>Отсутствует не задымляющаяся зона безопасности, оборудованная обратной селекторной связью.</p>	<p>О</p> <p>С</p> <p>Г</p> <p>Все</p>	<p>Оборудовать поручни вдоль стен, информационные обозначения, световые маячки.</p> <p>Оборудовать не задымляющаяся зона безопасности, оборудованная обратной селекторной связью.</p>	<p>Текущий ремонт.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП.</p>
3.5	Лестница (внутри здания) по путям к	Есть	8	14, 15, 16	<p>Ширина лестничного марша менее 1,35м. Отсутствует автономный транспортный</p>	<p>К, О</p>	<p>Увеличить лестничный марш до 1,35м. Предусмотреть автономный транспортный</p>	<p>Текущий ремонт.</p> <p>Индивидуальное</p>

эвакуационному выходу				<p>подъёмник для инвалидов колясочников.</p> <p>Отсутствуют с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м. Крайевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильное обозначение этажей на перилах лестничного марша. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.</p>	<p>Все</p> <p>С</p> <p>Все</p>	<p>подъемник для инвалидов колясочников. <i>(По конструктивным особенностям здания расширение лестничных маршей нецелесообразно).</i> Установить с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м. Выделить крайевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. Нанести тактильные обозначения этажей на перилах лестничного марша. Выполнить закругление ребра лестничных ступеней с закруглением радиуса не более 0,05м.</p>	решение с ТСР.
ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Отсутствует зона ожидания, оборудованная для инвалидов. Отсутствует не задымляющаяся зона безопасности оборудованная обратной селекторной связью. Отсутствуют с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.</p>	Все	<p>Оборудовать зону ожидания, для инвалидов. Оборудовать не задымляющаяся зона безопасности с обратной селекторной связью. Установить с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением горизонтальной части длиннее на 0,3 м. Выполнить закругление ребра лестничных ступеней с закруглением радиуса не более 0,05м.</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	7,8,9	11-18	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступен\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

№	Содержание	Категория	Степень	Содержание	Категория	Степень
4.1	Высота порогов и нормативная, отсутствует порог-порог для инвалидов.	Б	ВНД	Положить высоту порогов и нормативная.	Б	ВНД
4.2	Отсутствует табличка о наличии помещений, дублирующая рельефными знаками.	Б	ВНД	Оборудовать табличку о наличии помещений, дублирующую рельефными знаками.	Б	ВНД
4.3	Поручни вдоль стен.	Б	ВНД	Поручни вдоль стен.	Б	ВНД
4.4	Высота порогов и нормативная, отсутствует порог-порог для инвалидов.	Б	ВНД	Положить высоту порогов и нормативная.	Б	ВНД
4.5	Отсутствует табличка о наличии помещений, дублирующая рельефными знаками, предупредительные отраженные вокруг колонн.	Б	ВНД	Оборудовать табличку о наличии помещений, дублирующую рельефными знаками, предупредительными отраженными вокруг колонн.	Б	ВНД
4.6	Поручни вдоль стен.	Б	ВНД	Поручни вдоль стен.	Б	ВНД

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «01» 12 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**МБОУ Лицей №1 ул. Энтузиастов №61а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	10	19, 20, 21	Высота порогов не нормативная. Отсутствуют таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками. Поручни вдоль стен.	К Все С О	Понизить высоту порогов до 0,014м. Оборудовать таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками. Поручни вдоль стен.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	11	22-28	Высота порогов не нормативная, отсутствует подъемник бна сцену для колясочников. Отсутствуют таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками, предупредительные ограждение вокруг колон. Поручни вдоль стен.	К Все С О	Понизить высоту порогов до 0,014м. Оборудовать подъемник бна сцену для колясочников. Оборудовать таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками, предупредительными ограждениями вокруг колон. Поручни вдоль стен.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют таблички о назначении помещения.	ВСЕ	Оборудовать таблички о назначении помещения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
-------------------------	--	--	--	-----	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	10,11	19-28	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – недоступно указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

5.1	Трассы для инвалидов	Без	12	29-31	<p>назначения с рельефными знаками.</p> <p>Отсутствует система двусторонней связи, кнопки экстренного вызова, кнопки аварийной, пожарной и других привязанностей.</p> <p>Отсутствует звуковая оповещение.</p> <p>Отсутствуют оповещения поручей с двух сторон унитаза, унитаза, туалетной кабины для слепых, система с автоматическим сливом воды под и ручным управлением на боковой стене.</p>	<p>Установить систему двусторонней связи, кнопки экстренного вызова, кнопки для инвалидов, аварийные и другие привязанности.</p> <p>Установить звуковые оповещения.</p> <p>Установить стандартные поручни с двух сторон унитаза, унитаза, туалетной кабины для слепых, систему с автоматическим сливом воды под и ручным управлением на боковой</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
-----	----------------------	-----	----	-------	--	---	---

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ.  
№ 1 от « 01 » 12 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
МБОУ Лицей №1 ул. Энтузиастов №61а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	12	29-31	Отсутствует универсальная кабинка. Отсутствует информационная табличка о назначении помещения с рельефными знаками. Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствует аварийное освещение. Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.	Все С Все К	Оборудовать универсальную кабину 2,25м.х 2,20м. Установить информационную табличку о назначении помещения с рельефными знаками. Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Установить аварийное освещение. Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Отсутствует смеситель рычажного или сенсорного типа. Отсутствуют тактильные напольные направляющие.	Все С	стене. Установить смеситель рычажного или сенсорного типа. Установить тактильные напольные направляющие.	
5.2	Бытовая комната (Гардероб)	Есть	13	11	Отсутствует гардероб для инвалидов.	Все	Оборудовать гардероб для инвалидов. Предусмотрена альтернативная форма обслуживания в общем гардеробе.	Текущий ремонт. Альтернативная форма обслуживания.
5.3	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабинка. Отсутствует информационная табличка о назначении помещения с рельефными знаками. Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствует аварийное освещение. Отсутствует смеситель рычажного или сенсорного типа. Отсутствует гардероб для инвалидов.	Все	Оборудовать универсальную кабину 2,25м.х 2,20м. Установить информационную табличку о назначении помещения с рельефными знаками. Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Установить аварийное освещение. Установить смеситель рычажного или сенсорного типа. Оборудовать гардероб для инвалидов. Предусмотрена альтернативная форма обслуживания в общем гардеробе.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Альтернативная форма обслуживания.

							Предусмотрена альтернативная форма обслуживания в общем гардеробе.
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12, 13	11, 29-31	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Альтернативная форма обслуживания в гардеробе.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

8.2	Акустические средства	Нет	Отсутствуют	Нет	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему звуковоспроизведения и звуковосприятия в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
8.3	Тактильные средства	Нет	Отсутствуют	С	Оборудовать тактильными средствами. Сформировать комплексную систему звуковоспроизведения и звуковосприятия в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
	Средства ориентации в зоне		Отсутствуют	Все	Оборудовать акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему звуковоспроизведения и звуковосприятия в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «01» 12 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
МБОУ Лицей №1 ул. Энтузиастов №61а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют.	Все	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему позволяющую определять инвалиду местоположение в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют.	Все	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему позволяющую определять инвалиду местоположение в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют.	С	Оборудовать тактильными средствами. Сформировать комплексную систему позволяющую определять инвалиду местоположение в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система.	Все	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему позволяющую определять инвалиду	Индивидуальное решение с ТСР.

							местоположение в помещении и свободно передвигаться в здании.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – недоступно указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

МБОУ лицей № 1

Фото 1




фото 2



Фото 3



фото 4



Фото 5



фото 6



Фото 7



фото 8



Фото 9



фото 10



Фото 11



фото 12



Φοτο 13



φωτο 14



Φοτο 15



φωτο 16



Φοτο 17



Φοτο 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33




фото 34



МБОУ лицей №1  
1 этаж


Лист

— эвакуационные выходы  
— путь движения



МБОУ лицей №1  
2 этаж

2-этаж



МБОУ лицей №1 3 этаж


— эвакуационные выходы  
— путь движения

3-этаж




"Бюро геодезии"		
№	Имя	Подпись
№1	С. С. Суров	
№2	И. И. Иванов	
№3	М. М. Мухоморов	

# Территория МБОУ лицей №1



— граница территории  
— путь движения №1

СХЕМА МИКРОРАЙОНА



ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА



ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ



Пешеходный переход



СВЕТОФОР со звуковой сигнализацией и таймером.



- Понижение бордюрного камня.